

DTC par ECU



VIN: SAJAA44R379B16093
 Modèle: Jaguar X150 XK
 Création de session: jeu. 16-févr.-2023 10:57
 Session imprimée: jeu. 16-févr.-2023 10:58
 Totalisateur kilométrique actuel: Inconnu

DTC	ECU	Distance	Description	Etat	Options	Pertinence
BCM - Boîte de raccordement central (module de commande de carrosserie)						
B1D17-87	BCM	53 131km	Alarme sonore de débranchement de la batterie - Message manquant			
B108A-29	BCM	53 131km	Bouton de démarrage - Signal non valide			
B1026-13	BCM	53 131km	Verrouillage de la colonne de direction - Circuit ouvert			
BCMB - Boîte de raccordement central (module de commande de carrosserie B)						
B100A-63	BCMB	53 215km	Autorisation de pompe à carburant - expiration du délai de protection de circuit/composant			
B2A90-16	BCMB	53 131km	Batterie faible - tension du circuit inférieure au seuil minimum			
CCM - Module de contrôle de vitesse						
U0401-81	CCM	53 131km	Réception de données invalides provenant du module ECM/PCM A - réception de données série invalides			100%
FACP - Tableau de commande intégré						

U0155-00	FACP	53 392km	Perte de communication avec le module de commande de tableau de bord – pas d'information de sous-type		
U3000-87	FACP	53 131km	Module de commande – Message manquant		
U3000-55	FACP	53 131km	Module de commande – non configuré		

FLR - Radar à détection avant

U0401-81	FLR	53 131km	Réception de données invalides provenant du module ECM/PCM A - réception de données série invalides	 	
----------	-----	----------	---	--	---

HVAC - Module de commande de chauffage, ventilation et climatisation.

B1B77-00	HVAC	53 131km	Défaut de l'actionneur de moteur pas à pas de mélange d'air avant droit - Pas d'information de sous-type		
B1B76-00	HVAC	53 131km	Défaut de l'actionneur de moteur pas à pas de mélange d'air avant gauche - Pas d'information de sous-type		
B1B75-00	HVAC	53 131km	Défaut de l'actionneur de moteur pas à pas de panneau/pied - Pas d'information de sous-type		

B1B74-00	HVAC	53 131km	Défaut de l'actionneur de moteur pas à pas de dégivrage - Pas d'information de sous-type		
----------	------	----------	--	---	--

IPC - Module de commande de tableau de bord.

B1B33-64	IPC	53 176km	Transfert d'ID cible - Échec de plausibilité du signal Solénoïde de mouvement télescopique		
B1C34-94	IPC	53 173km	de colonne de direction - fonctionnement imprévu		
B100D-96	IPC	53 131km	Autorisation de verrouillage de la colonne de direction - défaillance interne du composant		
B1B01-67	IPC	-----km	Transpondeur de clé - signal incorrect après l'événement		

NCM - Module de commande de navigation

U3000-55	NCM	-----km	Module de commande - non configuré		
U3000-49	NCM	-----km	Module de commande - défaillance électronique interne		
U2005-31	NCM	-----km	Vitesse du véhicule - pas de signal		

RCM - Module de commande des systèmes de retenue

B0061-64	RCM	-----km	Capteur de tension de ceinture de sécurité passager		
----------	-----	---------	---	---	---

RFA - Module d'accès sans clé véhicule

U3003-62	RFA	53 131km	Tension de batterie - échec de comparaison de signal		
----------	-----	----------	---	---	--