

# Read Fault Code

JAGUAR V33.87 > Wybierz ręcznie > F... > ECM (moduł sterowania silnikiem)

| DTC      | Description   | State    |
|----------|---|----------|
| P013E-00 | Opóźniona reakcja czujnika tlenu - Bogaty na ubogi - Bank 1 - Czujnik 2 | Historic |